


Supply Drone

инструкция по сборке



wargame scenery
&
accessories



Материал: ХДФ, акрил.





Выдавите детали из формы легким нажатием пальцев. Зачистите места крепления детали к форме с помощью модельного ножа или наждачной бумаги. Убедитесь, что на деталях из акрила (если они имеются) отсутствует защитная пленка.

Мы рекомендуем при сборке использовать столярный клей ПВА или любой другой клей для дерева. Для деталей из акрила подойдет супер-клей.


По всем вопросам пишите по адресу store@losblock.com

Наличие мелких деталей. Не рекомендуется для детей до 8 лет.
Реальный объект может незначительно отличаться от представленного в инструкции.

© LOSBLOCK, 2021
www.losblock.com




5.



Мы рекомендуем
выполнять этот шаг
после покраски.

6.



Не приклеивайте
supply box к дрону.

